



äußerste Außenkante Attika

5.03⁸

23.66⁴

C2¹

11.06⁸

A

B

C

D

E

11.94²

2.63

5.40

5.40

5.40

6.00

1

3.35⁵

5.40

2

3.40

3.50

3

3.40

4.60

4

3.35⁵

5.18

6.27

2.18

3.12

13

1.50

10

5.73

3.25

10

3.25

10

5.16

10

3.25

10

5.16

10

31.05

3.28

24

2.26

24

3.50

1.76

98

2.30

01.01.23
Aufzugsschacht
A 7.03 NGF 7.03

Aufzug
2.65 x 1.50

01.01.15
LAGER
A 9.32 WF 9.22

01.01.14
TRH-Flur
A 12.97 WF 12.78

T-30 RS

01.01.17
Kombi-Zone
A 95.57 WF 95.42

2.50

01.01.09
WC Vorraum
A 14.90 WR 4.85

01.01.10
BÜRO
A 11.05 WF 11.05

01.01.11
BÜRO
A 11.05 WF 10.99

01.01.12
BÜRO
A 11.05 WF 11.04

01.01.13
BÜRO
A 11.15 WF 11.05

01.01.17
FLUR
A 15.59 WF 15.55

01.01.22
PUTZRAUM
A 4.34 WF 4.34

01.01.23
TECHNIK
A 0.86 NGF 0.85

01.01.08
WC D
A 13.54 WF 12.68

01.01.21
LÜFTUNG
A 1.30 NGF 1.30

01.01.20
TECHNIK
A 2.50 ZF 2.49

01.01.07
BÜRO
A 15.50 WF 15.40

01.01.06
BÜRO
A 17.48 WF 17.43

01.01.05
BÜRO
A 17.49 WF 17.43

01.01.04
BÜRO
A 17.43 WF 17.37

01.01.03
BÜRO
A 17.48 WF 17.43

01.01.02
BÜRO
A 13.28 WF 13.18

2.75

1.60

521

3.25

10

3.95

10

3.95

10

3.95

10

3.95

10

3.95

10

31.95

3.95

10

3.95

10

3.95

10

3.95

10

5.76

3.13

24

38.35⁸

2.63

5.40

5.40

5.40

6.00

A

B

C

D

E

A4

A2

A1

B1

B2

B2

A5

A6

A1

A2

A5

A6

C1

C1

12.35⁸

23.66⁴

C2¹

11.06⁸

5.03⁸

äußerste Außenkante Attika