



Fehlerhaftes Verhalten von Koten bei Punktmodifikation
 Nachvollziehbar in Allplan 2014-1-7 und Allplan 2014-1-8

			
Ausgangslage	Punkte modifizieren + Bereich auswählen Punkte um 1.00 m nach rechts modifizieren.	Ergebnis: Masszahlen werden modifiziert, Kotensymbole werden nicht modifiziert.	Genauere Betrachtung des Ergebnisses: Masszahlen und Referenzpunkte werden modifiziert, Symbole werden nicht modifiziert.