



Support Forum

Forum / Sonstige Foren / Archivierte Beiträge (serviceplus.nemetschek.de)

| 1 | 2 | Nächste »

Mehr Zeichnungen und Teilbilder

01. 12. 2009 | 11:52



Burgunder

Beiträge: 3267

Produkt: Allplan/Allplot | BS: Windows XP | Version: 2009 | | ID91201105238bo

Vor allem mehr Zeichnungen (min. auch 3'000 analog Pläne)
(Teilbilder : 10'000)

V: 2009 es stehen zur Verfügung:

6'000 Teilbilder
1'000 Zeichnungen
3'000 Pläne

Das ergibt im Durchschnitt
6 Teilbilder pro Zeichnung /
2 Teilbilder pro Plan /
3 Zeichnungen pro Plan

Ich finde 6 Teilbilder pro Zeichnung zu wenig. Obwohl ich mit Layer arbeiten
brauch ich im Schnitt etwa 20 Teilbilder.
Zur besseren Übersicht belege ich nicht jedes Teilbild, und versuche Teilbilder
gleichen Massstabes zu gruppieren. Vor allem bei Bewehrungsplänen (Schalung /
untere Lagen / obere Lagen / und Pro EL je 2 Teilbilder) und bei Pläne mit
verschiedenen Massstäben brauch ich viel Teilbilder aber 20 reichen meistens.

Zudem finde ich stimmt das Verhältnis Zeichnungen / Pläne nicht. Warum stehen
nur 1'000 Zeichnung zur Verfügung, aber 3'000 Pläne ?

Seit der Möglichkeit die Zeichnungsnummer frei zu wählen, stimmen bei uns die
Plan Nummer und Allplan Zeichnungsnummer (so wie Allplan Plan Nr. überein.)

Das führt allerdings dann zu Problemen, wenn bei grossen Projekten die Plan
Nummerierung über 1'000 geht.....

Gruss Oliver

REV: als Wunsch

Zur besseren Strukturierung

01. 12. 2009 | 11:59



Fabian_Schwiethale

BS: Windows XP | Version: 2009 | | ID91201105956SF

Wenn ei Wunsch draus wird bin ich sofort dabei!!

PM »
01. 12. 2009 | 13:35

Beiträge: 174
Gelöschter Benutzer

BS: Windows XP | Version: 2009 | Author: Roman Defuns | ID91201123529DR

Deine Begründungen sind gut, aber:

- wenn du schon so "sauber" mit Layer arbeitest, wieso brauchst dann so viele Teilbilder?
- für verschiedene Massstäbe braucht man nicht jedes mal ein neues Teilbild, ich zumindest nicht, höchstens für Texte!
- Bewehrung kannste sauber mit Layern und TB's (1 x Schalung, 1 x BEwehrung und evtl 1 x für Schnitt, + die restlichen TB's die im Plan sollen) aber auf deine Anzahl komme ich nie

sollte aber nicht als Kritik an Dich gerichtet sein, sondern eher fraglich, wie deine Organisation ist.
Aber falls der Wunsch von mehreren entstünde, sollte man dies natürlich unbedingt umsetzen!
Nur muss ich dann noch länger warten, wenn ich einen Plan aufmache, bis meine



Kiste all die Teilbilder geladen und aktualisiert hat
Gruss Roman

01. 12. 2009 | 13:37

Gelöschter Benutzer

BS: Windows XP | Version: 2009 | Author: Benjamin Schuessel | ID91201123731SB

Meine Güte habt ihr einen Zeichnungsaufwand.

Aber ich finde es interessant, dass du nach mehr Teilbildern, Zeichnungen und Plänen fragst und nicht nach einer besseren Strukturierbarkeit für Zeichnungen. Meine frage würde ebenso sein: Warum kann man die zeichnungsstruktur nicht weiter untergliedern und nachträglich verscheidene Bereiche modifizieren, sondern muss die komplette Struktur im Grunde neu einrichten? Eine Untergliederung, ähnlich dem Planbereich wäre sehr hilfreich.

Dann würde ich mich über mehr Zeugs zum Ordnen auch freuen.

01. 12. 2009 | 14:33



Burgunder

Beiträge: 3267

BS: Windows XP | Version: 2009 | | ID91201133306bo

@ Roman

Natürlich könnte ich auch nur mit 4-5 Teilbilder auskommen.

Als Ergänzung muss ich sagen, dass ich pro Plan eine Zeichnung verwende und die Teilbilder pro Zeichnung immer gruppiert sind.

z.B Plan 101 Teilbilder 20-39, Plan 102 Teilbilder 40-59 etc.

Wobei manchmal auch 10 Teilbilder reichen.

Aber angenommen ich habe ein Bewehrungsplan mit 10 Teilbilder und alle sind belegt.

Jetzt kommt eine Anpassung, was eine Zusatzliste zur folge hat.

Die zusätzlichen Eisen möchte ich auf einem Sep. Teilbild ablegen. Und für die Zusatzliste brauch ich 2 Teilbilder. (Ich hätte hier auch lieber nur 1 Teilbild wie fürher !!)

Ich könnte natürlich auch irgendwelche Teilbilder zufügen, wobe die dann nicht mehr gruppiert sind.

Daher halte ich mir lieber ein paar Teilbilder frei als immer alle restlos zu belegen. Ich finde es so auch übersichtlicher !

@ Benjamin

Natürlich bin ich auch für zusätzliche Strukturstufen in der Zeichnungsanwahl.

Das ist jedoch ein anderes Thema. Gibt es hierzu nicht schon ein Wunsch ?

Gruss Oliver

01. 12. 2009 | 16:00

Gelöschter Benutzer

BS: Windows XP | Version: 2009 | Author: Dieter M. Prinz | ID91201150028MD

Hallo,
mehr Teilbilder - bin ich sofort dafür.

Nicht weil die Anzahl an sich nicht reicht, sondern damit eine Struktur besser verwirklicht ist.

Plan nr.: 217 wird Zeichung 217 zugeordnet und diese Zeichung bekommt die TB 2170-2179 mit einer fixen Verteilung - die allerdings nie alle genutzt werden.

Somit kann keine Olannummer über 599 vergeben werden.

Schade

Also mach am besten einen Wunsch daraus.


Gruß

Dieter

04. 01. 2010 | 09:15

**Burgunder**

BS: Windows XP | Version: 2009 | | ID00104081544bo

nach oben schieben und allen alles gute für 2010 wünschen 

Gruss Oliver

Beiträge: 3267

04. 01. 2010 | 11:31

**laufjunge**

BS: Windows XP | Version: 2009 | | ID00104103146OW

Da kann ich Herrn Prinz nur zustimmen... TB reichen eigentlich aus... Aber um eine gute Projektstruktur zu erstellen wären einige mehr sehr hilfreich... 8000 wären bei mir optimal...

PM »**Beiträge: 1249****JH_
CAD_
Architektur_
Service****PM »****Beiträge: 472**

BS: Windows XP | Version: 2009 | | ID00104132823HJ

Hallo,

Braucht ihr wirklich 6000 Teilbilder pro Projekt? Oder nehmt ihr mehrere Projekte in ein Allplan Projekt auf?

Ich finde 6000 Teilbilder viel zu viel, 500 wuerden mir bei weitem reichen. Ich bin nach laengerem Ueberlegen eher gegen diesen Wunsch, weil beim Zuordnen der Teilbilder in z.B. ein Geschoss der Bauwerkstruktur mein Rechner ewig lang an der Teilbildliste rumrechnet, bis er alle 6000 offen hat, und er braucht auch ewig lange zum laden der Planliste, wenn "keine Zeichnung" als Ordner angewaehlt ist.

Sorry,

LG
Johannes

04. 01. 2010 | 14:48

**laufjunge****PM »****Beiträge: 249**

BS: Windows XP | Version: 2009 | | ID00104134854OW

Wenn Du mit 500 auskommst ist das auch OK... Bei und ist das so. Wir sind mit 18 Leuten in einer Firma. Jetzt haben wir eine neue Struktur entwickelt die wir auf alle neuen Projekte benutzen. Die Meisten Teilbilder sind nur Platzhalter für das was später kommt... ist aber für eine Struktur unabdingbar.

Ein Grosser Augenmerk war für uns eine Sytematisierung der Teilbilder und Zeichnungen. Also immer die gleiche Teilbildnummer für den selben Grundriss...

Willi

04. 01. 2010 | 14:52

**JoLi****PM »****Beiträge: 2308**

BS: Windows XP | Version: 2009 | | ID00104135223LJ

Hallo,

Braucht ihr wirklich 6000 Teilbilder pro Projekt? Oder nehmt ihr mehrere Projekte in ein Allplan Projekt auf?

Ich finde 500 Teilbilder viel zu wenig, eine identische Anzahl zu den Teilbilder wäre schon hilfreich (siehe Teilbild 217 -> Planteilbild 217) für uns.

Ich bin nach laengerem Ueberlegen eher für diesen Wunsch. Das Thema Bauwerksstruktur steht noch an, aber mit der von Nemetschek gedachten Teilbildzuordnung komme ich wahrscheinlich nicht weit. Von der aktuellen Handhabung der Planliste, möchte gar nicht reden. Dieses alles vor dem Hintergrund, daß ich selten ein "normales" EFH als Projekt vorliegen habe.

Also ein Ja von mir.

Gruß Joerg

P.S.: @Johannes es gibt meiner Meinung nach nichts, wofür Du dich entschuldigen müsstest!

Software: Allplan 2012 3D Basis ohne workgroupmanager

Betriebssystem : Windows XP Pro-32bit - SP3

Hardware: Intel Core2 CPU Quad Q9550 2,83 GHz mit NVidia Quadro FX 570

04. 01. 2010 | 16:20



JH_
CAD_
Architektur_
Service

PM »

Beiträge: 472

BS: Windows XP | Version: 2009 | | ID00104152039HJ

Okay, da habt ihr schon recht, wenn ich eine Struktur habe, wo ich immer den gleichen Teilbildern den gleichen Inhalt zuordnen moechte, nur fuer ein anderes Geschoss, dann ist es z.B. Hilfreich, 100 Teilbilder / Geschoss freizulassen, auch wenn man sie grossteils nicht benutzt. Dann ist ein Projekt auf jeden Fall erweiterbar und uebersichtlich von den Teilbildnummern strukturiert.

Durch die Unterteilung mit Layern reichen mir aber oftmals schon 10 Teilbilder / Geschoss, in 3-4 Zeichne ich eigentlich, der Rest ist frei fuer Varianten.

Aber ich sehe das Problem darin:

[http://serviceplus.nemetschek.de/forum/ssv.nsf/\(\\$all\)/00104143155wa.html](http://serviceplus.nemetschek.de/forum/ssv.nsf/($all)/00104143155wa.html)

Und das kommt eben durch diese vielen Teilbilder Zeichnungen u. Plaene. Wenn man nun die Anzahlen erhoeht...dann braucht dies ja noch mehr Zeit! Deshalb waere mir eine Reduzierung der Teilbilder/Zeichnungen/Plaene lieber...

LG
Johannes

| 1 | 2 | [Nächste »](#)