






Fehlerhaftes Verhalten von Koten bei Punktmodifikation (2)

Allplan 2014-1-7 – Einzelplatz mit unveränderten Allplan-Optionen

Ausgangslage:	
	
Auswahl Text + Kotensymbol	Ergebnis Punktmodifikation-1.00 m (O.K.)
	
Auswahl Referenzpunkte	Ergebnis Punktmodifikation-1.00 m (O.K.)
	
Auswahl Text + Symbol + Referenzpunkt	Ergebnis Punktmodifikation-1.00 m Text + Referenzpunkt O.K. Kotensymbol wird nicht verschoben !!!
