



**02.12.2010 um 10:30:05 Jana Probst**

**zwischen sprung in die druckvorschau beim wechsel von zeichnung zu planplott**

hallochen

ist euch das auch schon aufgefallen, dass, wenn ich in den planplott wechsel, ich erstmal das bild aus der druckvorschau (in der ich vor stunden mal war) angezeigt bekomme bevor ich dann endlich im planplott lande. umgekehrt, also vom planplott zurück zur bws ist es übrigens genauso.

muss das so sein?

gruss jana



03.12.2010 um 14:55:25 Georg Neuhedl

**RE: zwischen sprung in die druckvorschau beim wechsel von zeichnung zu planplott**

Hallo Jana,

deine frage kann ich nur bejahen. Ich vermute mal, dass dies ein kleiner Bug in der V2011 ist.

Wunsch an Nemetschek: bitte beheben, denn das ist echt nervig.

Lg

Georg



03.12.2010 um 16:05:56 Rolf Marinelli

**RE: zwischen sprung in die druckvorschau beim wechsel von zeichnung zu planplott**

Sehr geehrte Frau Probst,

Es scheint sich hier um ein Darstellungsproblem zu handeln, jedenfalls ist dies auch bei uns nachvollziehbar. Wird an die Entwicklung weitergegeben.

Mit freundlichen Grüßen,

Rolf Marinelli  
Teamline CAD-Technik