

Shortcuts Allplan

- 1. row**
 - F1: Allplan-Hilfe
 - F2: Messen Strecke
 - F3: Messen Koordinaten
 - F4: Animationsfenster
 - Ganzes Bild darstellen
 - shift: Ganzes Bild darstellen, alle Fenster
 - Strg: Teilbilder neu organisieren
 - F6: Punktfang ein/aus
 - F7: Ansichtsart Draht
 - F8: Ansichtsart Animation
 - F9: Bild neu aufbauen
 - F10: Spurpunkte löschen
 - F11: Spurverfolgung ein/aus
 - F12: Löschen
 - shift: Symbolleisten fixieren
- 2. row**
 - 1: Kopieren und einfügen
 - shift: Kopieren und spiegeln
 - Strg: Stiftdicke auswählen
 - alt: 1 Fenster
 - 2: Verschieben
 - shift: Spiegeln
 - Strg: Strichart auswählen
 - alt: 2 + 1 Animationsfenster
 - 3: Drehen
 - shift: Kopieren und einfügen, drehen
 - Strg: Linienfarbe auswählen
 - alt: 3 Fenster
 - 4: Punkte modifizieren
 - shift: Format-Eigenschaften modifizieren
 - Strg: Layer auswählen, einstellen
 - alt: 4 Fenster, Aufteilung 1
 - 5: Wiederholen
 - alt: 4 Fenster, Aufteilung 2

- 3. row**
 - Q: Maßlinie
 - shift: Kote
 - Strg: Winkelbemaßung
 - W: Maßzahl verschieben
 - shift: Maßlinie verschieben
 - Strg: Maßzahlort anpassen
 - E: Linie
 - shift: Rechteck
 - Strg: Kreis
 - R: Linien auf Element trimmen
 - shift: Parallele zu Element
 - Strg: Eingabe im Winkelsprung
 - alt: ProjectPilot
 - T: Strg: Text horizontal
 - O: Objekte
- 4. row**
 - A: Elemente markieren
 - shift: Elementmarkierung aufheben
 - Strg: Alles aktivieren
 - S: Wand
 - shift: Linienbauteil an Linie
 - Strg: Linienbauteil teilweise löschen
 - D: Füllfläche
 - shift: Schraffur
 - Strg: Bewegungsmodus
 - F: Hilfskonstruktion ein/aus
 - shift: Einbauteil beschriften
 - Strg: Einbauteil
 - L: Layer
- 5. row**
 - C: Funktionen
 - V: Assistenten
 - B: Bibliothek
 - N: Eigenschaften
 - M: Module