

ALLPLAN CAMPUS SHORTCUTS

STANDARDKÜRZEL

Neu	Strg + N
Öffnen	Strg + O
Speichern	Strg + S
Schließen	Alt + F4
Rückgängig	Strg + Z
Wiederherstellen	Strg + Y
Wiederholen	Leertaste
Löschen	DEL
Kopieren	Strg + C
Ausschneiden	Strg + X
Einfügen	Strg + V

OBJEKTE ERSTELLEN

2D

Text	T
Linie	L
Kreis	K
Rechteck	R
Polygon	P
Maßlinie	M

3D

Wand	Strg + W
Decke	Strg + D
Stütze	Strg + P
Tür	Strg + T
Fenster	Strg + F
Dach	Strg + R
3D-Linie	Strg + L
3D-Fläche	Strg + A
3D-Quader	Strg + Q
Assoziative Maßlinie	Strg + M

ANSICHTEN

Isometrie vorne links, Südwesten	Num 1
Vorne	Num 2
Isometrie vorne rechts, Südosten	Num 3
Links	Num 4
Oben	Num 5
Rechts	Num 6
Isometrie hinten links, Nordwesten	Num 7
Hinten	Num 8
Isometrie hinten rechts, Nordosten	Num 9

OBJEKTE MODIFIZIEREN

2D

Kopieren u. einfügen	Strg + C
Verschieben	Strg + V
Drehen	Strg + D
Spiegeln	Strg + S
Kopieren u. Spiegeln	Strg + K
Parallele	Strg + P
Schraffur	Strg + R
Muster	Strg + M
Stilfläche	Strg + I
Füllfläche	Strg + F
Linien auf Element trimmen	Strg + T
Zwei Elemente verschneiden	Strg + Z
Elemente zwischen Schnittpunkten löschen	Strg + X

3D

Linienbauteil an Linienbauteil	Strg + Strg + B
Punkt Modifizieren	Strg + Strg + M
Elemente gruppieren	Strg + Strg + G
Extrudieren	Strg + Strg + E
Fahrtweg-Sweep	Strg + Strg + F
Extrudieren entlang Pfad	Strg + Strg + P
Körper vereinigen	Strg + Strg + V
K1 minus K2, K2 löschen	Strg + Strg + 1
K1 minus K2, K2 erhalten	Strg + Strg + 2
Schnittkörper erzeugen	Strg + Strg + S

