

SHORTCUTS – STANDARD

STANDARDKÜRZEL

Neu	(Strg) + N
Öffnen	(Strg) + O
Speichern	(Strg) + S
Schließen	(Alt) + F4
Rückgängig	(Strg) + Z
Wiederherstellen	(Strg) + Y
Wiederholen	Leertaste
Löschen	DEL
Kopieren	(Strg) + C
Ausschneiden	(Strg) + X
Einfügen	(Strg) + V

ALLPLAN CAMPUS – SHORTCUTS
LOVE IT -
CHANGE IT -
LEAVE IT

ANSICHTEN

Isometrie vorne links, Südwesten	Num 1
Vorne	Num 2
Isometrie vorne rechts, Südosten	Num 3
Links	Num 4
Oben	Num 5
Rechts	Num 6
Isometrie hinten links, Nordwesten	Num 7
Hinten	Num 8
Isometrie hinten rechts, Nordosten	Num 9



SHORTCUTS – OBJEKTE

OBJEKTE ERSTELLEN

2D		3D	
Text	T	Wand	(Strg) + W
Linie	L	Decke	(Strg) + D
Kreis	K	Stütze	(Strg) + P
Rechteck	R	Tür	(Strg) + T
Polygon	P	Fenster	(Strg) + F
Maßlinie	M	Dach	(Strg) + R
		3D-Linie	(Strg) + L
		3D-Fläche	(Strg) + A
		3D-Quader	(Strg) + Q
		Assoziative Maßlinie	(Strg) + M

OBJEKTE MODIFIZIEREN

2D		3D	
Kopieren u. einfügen	⇧ + C	Linienbauteil an Linienbauteil	(Strg) + ⇧ + B
Verschieben	⇧ + V	Punkt Modifizieren	(Strg) + ⇧ + M
Drehen	⇧ + D	Elemente gruppieren	(Strg) + ⇧ + G
Spiegeln	⇧ + S	Extrudieren	(Strg) + ⇧ + E
Kopieren u. Spiegeln	⇧ + K	Fahrtweg-Sweep	(Strg) + ⇧ + F
Parallele	⇧ + P	Extrudieren entlang Pfad	(Strg) + ⇧ + P
Schraffur	⇧ + R	Körper vereinigen	(Strg) + ⇧ + V
Muster	⇧ + M	K1 minus K2, K2 löschen	(Strg) + ⇧ + 1
Stilfläche	⇧ + I	K1 minus K2, K2 erhalten	(Strg) + ⇧ + 2
Füllfläche	⇧ + F	Schnittkörper erzeugen	(Strg) + ⇧ + S
Linien auf Element trimmen	⇧ + T		
Zwei Elemente verschneiden	⇧ + Z		
Elemente zwischen Schnittpunkten löschen	⇧ + X		